

Standaard RAW Bepalingen 2025

Errata | 16 januari 2026



Woord vooraf

In dit 'Errata' zijn een aantal correcties op de Standaard RAW Bepalingen 2025 opgenomen. Deze correcties hebben betrekking op fouten die ondanks de zorg die aan het opstellen van de Standaard 2025 is besteed zijn opgetreden. Deze fouten kunnen mogelijk gevolgen hebben voor een overeenkomst waarop de Standaard 2025 van toepassing wordt verklaard.

Het van toepassing zijn van deze errata is geregeld in artikel 01.01.01 lid 01 van het Algemeen Besteksbestand RAW. Deze Errata hoeven daarom niet afzonderlijk van toepassing te worden verklaard.

De Errata zijn eveneens verwerkt in de Online Kennismodule: Contracteren RAW 2025, release januari 2026.

Hierin zijn tevens een aantal tekstuele en redactionele correcties doorgevoerd die niet in deze errata zijn opgenomen. Dit betreffen voornamelijk de correcties van schrijffouten en leestekens, en mutaties van de in de bijlage bij hoofdstuk 01 opgenomen normen. Deze correcties hebben geen gevolgen voor een overeenkomst waarop de Standaard 2025 van toepassing is verklaard.

STANDAARD RAW BEPALINGEN 2025: ERRATA

Pagina

- 17 **Artikel 01.02.01 lid 02:** '...NEN-ISO 8601...' moet zijn: '...NEN-ISO 8601-1...'.
- 28 **Artikel 01.08.03 lid 02, laatste volzin:** '...zijn verstrekt bedraagt het percentage 0,25% van...' moet zijn: '...zijn geregistreerd, bedraagt het percentage 0,25% van...'.
- 34 **Artikel 01.13.02 lid 01, voorlaatste zin:** '...in de artikelen 81.24.01 lid 01, 81.54.01 lid 01, 82.14.04 lid 01 en 33.24.02 lid 01 van deze Standaard...' moet zijn: '...in de artikelen 81.24.01 lid 01, 81.54.01 lid 01 en 82.14.05 lid 01 van deze Standaard...'.
- 61 **Artikel 01.24.09 lid 10:** '...artikel 01.02.01 lid 03...' moet zijn: '...artikel 01.02.01 lid 04...'.
- 65 **NEN-EN 450:** norm vervalt en wordt vervangen door:
 NEN-EN 450-1 Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie, specificaties en conformiteitscriteria
- 66 **NEN-EN 1317:** norm vervalt en wordt vervangen door:
 NEN-EN 1317-5 Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen
- 68 **Toevoegen aan lijst:**
 NEN-EN 1993-3-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3-1: Torens, masten en schoorstenen - Torens en masten
- 379 **Artikel 32.14.04 lid 05:** '...van de markering met wegenvverf is losgeraakt.' moet zijn: '...van de markering is losgeraakt.'.
- 400 **Artikel 33.03.01 lid 01:** '...NEN-EN 1315-5:2007+A2:2012...' moet zijn: '...NEN-EN 1317-5:2007+A2:2012...'.
- 469 **Artikel 35.46.01 lid 01:** '...NEN-EN 12368:2024.' moet zijn: '...NEN-EN 12368:2006.'.
- 477 **Artikel 35.56.02 lid 10:** '...NEN-EN 1993-3.' moet zijn: '...NEN-EN 1933-3-1.'.
- 579 **Artikel 41.65.03 lid 01:** '...(4.2 van NEN-EN 1990:+A1+A1/C2:2019)...' moet zijn: '...(6.2 van NEN-EN 1990:2025)...'.

- 638 **Artikel 42.66.03 lid 01:** '...NEN-EN 450:2012.' moet zijn: '...NEN-EN 450-1:2012.'.
- 826 **Artikel 51.51.01 lid 01 sub a.:** '...of verloren gegaan plantmateriaal van dezelfde soort, maat...' moet zijn: '...of verloren gegaan plantmateriaal door plantmateriaal van dezelfde soort, maat...'.
- 1124 **Artikel 81.23.02 lid 10 sub b.:** 'de referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 81.21.04 lid 01;' moet zijn: 'de referentiesamenstelling als bedoeld in artikel 81.21.01, lid 01, sub p.;'.
- 1172 **Tabel 81.4.1:** De kolom 'grind' vervalt.
- 1179 **Artikel 81.54.06 lid 03:** '...artikel 81.54.03...' moet zijn: '...artikel 81.54.05...'.
- Artikel 81.54.06 lid 06:** '...als bedoeld in lid 03...' moet zijn: '...als bedoeld in lid 05...'.
- 1307 **Proef 57:** Titel van de proef vervangen door: 'Procedure voor het vooronderzoek en het geschiktheidsonderzoek van gietasfalt'.
- 1317 **Proef 1, paragraaf 8.2.1:** '= 129,9 ml peptisator in 1000 ml oplossing' moet zijn: '= 127,4 ml peptisator in 1000 ml oplossing'.
- 1325 **Proef 3, hoofdstuk 3, begrip 'Vak':** '...volgens tabel T2.1...' moet zijn: '...volgens tabel T3.2...'.
- 1326 **Proef 3, paragraaf 4.1, Tabel T3.1, Opmerking 1:** 'artikel 22.02.16 lid 05...' moet zijn: '...artikel 22.02.16 lid 08...'.
- Proef 3, paragraaf 4.2:** '...genoemd in tabel T2.1.' moet zijn: '...genoemd in tabel T3.2.'.
- 1376 **Proef 17, paragraaf 7.1:** 'Zie NEN-EN 13286-4.' moet zijn: 'Zie NEN-EN 13286-41.'.
- 1473 **Proef 57:** Titel van de proef vervangen door: 'Procedure voor het vooronderzoek en het geschiktheidsonderzoek van gietasfalt'.
- 1492 **Proef 62:**
 Waar in de proef wordt verwezen naar:
 'NEN-EN 12697-12' hiervoor te lezen: 'NEN-EN 12697-12:2018',
 'NEN-EN 12697-23' hiervoor te lezen: 'NEN-EN 12697-23:2017',
 'NEN-EN 12697-24' hiervoor te lezen: 'NEN-EN 12697-24:2018',
 'NEN-EN 12697-25' hiervoor te lezen: 'NEN-EN 12697-25:2016',

'NEN-EN 12697-26' hiervoor te lezen: 'NEN-EN 12697-26:2018+A1:2022',
 'NEN-EN 12697-31' hiervoor te lezen: 'NEN-EN 12697-31:2019'.

1493

Proef 62, hoofdstuk 2:

Toevoegen: NEN-EN 12697-6:2020 Bitumineuze mengsels –
 Beproevingsmethoden – Deel 6: Bepaling van de proefstukdichtheid.

Proef 62, hoofdstuk 2:

'NEN-EN 13108-1:2016' moet zijn: 'NEN-EN 13108-1:2006'.

'NEN-EN 13108-5:2016' moet zijn: 'NEN-EN 13108-5:2006'.

'NEN-EN 13108-7:2016' moet zijn: 'NEN-EN 13108-7:2006'.

1496

Proef 62, paragraaf 6.2.2, Toelichting, sub e.: '...als bedoeld in artikel 81.21.05
 lid 01,...' moet zijn: '...als bedoeld in artikel 81.21.01 lid 01, sub q,...'.

1632

Bijlage IIa UAV 2012, paragraaf 40 lid 12: tekst van het lid vervalt en wordt
 vervangen door:

'Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de aannemer de
 opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet
 uitvoeren, wordt de betaling opgeschort, totdat zal zijn gebleken, welk bedrag
 dientengevolge door of aan de aannemer verschuldigd is. Het bepaalde in § 45,
 eerste en tweede lid, is niet van toepassing over het tijdvak van de opschorting.'



CROW

Postbus 37, 6710 BA Ede

☎ (0318) 69 53 00

✉ klantenservice@crow.nl

🌐 www.crow.nl